

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		Karta nr
<p>1. Nazwa</p> <p style="text-align: center;">BUDYNEK MIESZKALNY</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p style="text-align: center;">1920 r.</p>	<p>3. Miejscowość</p> <p style="text-align: center;">KAMIONKA-DORĘGOWICE</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <p>Widok od strony: pld.</p> 			<p>4. Adres</p> <p style="text-align: center;">Kamionka Doręgowice nr 2 Nr ewid. dz. 312</p> <p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: pomorskie</p> <p>powiat: chojnicki</p> <p>gmina: Chojnice</p> <p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Osada wchodząca w skład sołectwa Doręgowice gminy Chojnice. Doręgowice (niem. Döringsdorf), wieś sołecka położona w południowo – zachodniej części gminy Chojnice, powstała w XVI w. W starych dokumentach pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się w 1339 r., jako prywatna wieś szlachecka. Początkowo właścicielami wsi byli rycerze, od 1570 r. stała się własnością znanej i szanowanej na Pomorzu rodziny Deręgowskich.

Budynek mieszkalny, parterowy, 4 – osiowy z wysokim użytkowym poddaszem, na planie prostokąta, murowany z cegły, posadowiony na niskim, kamiennym cokole. Nakryty dachem dwuspadowym o lekkim nachyleniu, kryty blachodachówką. Pierwotne rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, wtórna stolarka okienna. Otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym z detalem opracowanym w cegle. W elewacji północno – wschodniej, szczytowej wejście do budynku z ceglanej, parterowej przybudówki krytej dachem dwuspadowym oraz blachodachówką. Drzwi wtórne. W partii poddasza małe, prostokątne otwory okienne zamknięte łukiem odcinkowym. Detal – gzyms międzykondygnacyjny zdobiony fryzem ząbkowym, wąska, wysoka, prostokątna blenda w elewacji szczytowej, północno – wschodniej zwieńczona łukiem odcinkowym i ceglany gzymsem podokiennym.

Wartość: średnia

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: dobry
Wtórna stolarka okienna i drzwiowa.

Zachować budynek, jego bryłę i formę.
Prowadzić prace zachowawcze.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Pracownia Projektowo – Urbanistyczno –
Konserwatorska „ABAKUS” Chorzów,
grudzień 2024 r.
mgr inż. arch. Łukasz Niewiara
mgr Ewa Pilarska- Świerszcz

**11. Zatwierdzenie karty (podpis Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków)**

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i
niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ**KARTA ADRESOWA ZABYTKU****Karta nr**

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

lata 1910 - 1920

3. Miejscowość

KAMIONKA-DORĘGOWICE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Widok od strony: płn. zach.



4. Adres

Kamionka Doręgowice nr 7
Nr ewid. dz. 20

5. Przynależność administracyjna

województwo: pomorskie

powiat: chojnicki

gmina: Chojnice

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Osada wchodząca w skład sołectwa Doręgowice gminy Chojnice. Doręgowice (niem. Döringsdorf), wieś sołecka położona w południowo – zachodniej części gminy Chojnice, powstała w XVI w. W starych dokumentach pierwsze wzmianki o wsi pojawiają się w 1339 r., jako prywatna wieś szlachecka. Początkowo właścicielami wsi byli rycerze, od 1570 r. stała się własnością znanej i szanowanej na Pomorzu rodziny Deręgowskich.

Budynek mieszkalny, parterowy z wysokim, użytkowym poddaszem, posadowiony na niskim kamiennym cokole, tynkowany, nakryty dachem dwuspadowym o znacznym kącie nachylenia połaci, kryty dachówką cementową. Na osi w elewacji frontowej, północno – zachodniej, ryzalit, kryty dachem dwuspadowym z kalenicą prostopadłą do dachu głównego. Zachowany układ otworów okiennych i drzwiowych. Wtórna stolarka okienna i drzwiowa.

Wartość: średnia

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: dobry
Zabrudzona, zawilgocona elewacja.
Pokrycie dachu wykazuje znamiona uszkodzeń.

Zachować budynek, jego bryłę i formę.
Sugeruje się przeprowadzenie remontu elewacji.
Zabezpieczenie docelowe budynku w strefie fundamentów przed zawilgoceniem.
Zaleca się wymianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, ewentualnie blachodachówkę.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Pracownia Projektowo – Urbanistyczno –
Konserwatorska „ABAKUS” Chorzów,
grudzień 2024 r.
mgr inż. arch. Łukasz Niewiara
mgr Ewa Pilarska- Świerszcz

11. Zatwierdzenie karty (podpis Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

