

**GEZ****KARTA ADRESOWA ZABYTKU****Karta nr**

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY W ZESPOLE  
NADLEŚNICTWA**

2. Czas powstania

1902 r.

3. Miejscowość

**DRZEWICZ**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Widok od strony: zach.



4. Adres

**Drzewicz nr 5  
Nr ewid. dz. 3009/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo: pomorskie

powiat: chojnicki

gmina: Chojnice

6. Formy ochrony

#### 8. Historia, opis i wartości

Drzewicz (*kaszb. Drzewicz, niem. Drewitz*), leśna osada kaszubska będąca częścią składową sołectwa Swornegacie. Położony jest między jeziorami Łąckim i Dybrzyk, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Według legendy w lipcu 1810 r. podczas przeprawy przez Brdę pod lipą, znajdującą się nieopodal obecnego pola namiotowego w Drzewiczu (zwaną później Lipą Napoleona) odpoczywał Napoleon Bonaparte. Obecnie z lipy pozostał jedynie spróchniały korzeń, obecność cesarza upamiętnia tablica umiejscowiona na pobliskim drzewie i głaz pamiątkowy.

Budynek mieszkalny, parterowy z wysokim użytkowym poddaszem, posadowiony na cokole licowanym cegłą klinkierową, podpiwniczony. Nakryty dachem dwuspadowym o znacznym kącie nachylenia połaci, kryty dachówką ceramiczną, w dachu okno połaciowe. Przybudówka w elewacji bocznej – północnej z dachem dwuspadowym, w niej wejście do budynku do którego prowadzą boczne schody. Drugie wejście do budynku w elewacji zachodniej, od strony podwórka, w parterze. Budynek tynkowany, pierwotny układ otworów okiennych i drzwiowych, otwory okienne zwieńczone łukiem odcinkowym, artykułowane drewnianymi okiennicami. Okna wtórne z zachowanymi podziałami. W szalowanych pionowo szczytach okrągłe okna w formie okulusa.

Wartość: wysoka

#### 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: dobry

Zachować obiekt, jego bryłę i formę.  
Prowadzić prace zachowawcze przy obiekcie.

#### 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Pracownia Projektowo – Urbanistyczno –  
Konserwatorska „ABAKUS” Chorzów,  
grudzień 2024 r.  
mgr inż. arch. Łukasz Niewiara  
mgr Ewa Pilarska- Świerszcz

#### 11. Zatwierdzenie karty (podpis Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ****KARTA ADRESOWA ZABYTKU****Karta nr**

1. Nazwa

**BUDYNEK GOSPODARCZY  
W ZESPOLE NADLEŚNICTWA**

2. Czas powstania

1902 r.

3. Miejscowość

**DRZEWICZ**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

Widok od strony: płn.



4. Adres

**Drzewicz nr 5  
Nr ewid. dz. 3009/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo: pomorskie

powiat: chojnicki

gmina: Chojnice

6. Formy ochrony

#### 8. Historia, opis i wartości

Drzewicz (*kaszb. Drzewicz, niem. Drewitz*), leśna osada kaszubska będąca częścią składową sołectwa Swornegacie. Położony jest między jeziorami Łąckim i Dybrzyk, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Według legendy w lipcu 1810 r. podczas przeprawy przez Brdę pod lipą, znajdującą się nieopodal obecnego pola namiotowego w Drzewiczu (zwaną później Lipą Napoleona) odpoczywał Napoleon Bonaparte. Obecnie z lipy pozostał jedynie spróchniały korzeń, obecność cesarza upamiętnia tablica umiejscowiona na pobliskim drzewie i głaz pamiątkowy.

Budynek gospodarczy na planie prostokąta, parterowy z wysokim użytkowym poddaszem. Posadowiony na niskim kamiennym cokole. W partii parteru budynek opracowany w cegle, partia poddasza drewniana – szalowana w układzie poziomym. Nakryty dachem dwuspadowym o znacznym kącie nachylenia połąci, kryty dachówką ceramiczną. Pierwotny układ otworów okiennych i drzwiowych z zachowaniem stolarki. Otwory okienne i drzwiowe zwieńczone łukiem odcinkowym opracowanym w cegle.

Wartość: wysoka

#### 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: dobry


Zachować budynek, jego bryłę i formę.  
Zaleca się renowację elewacji ceglanej.  
Konstrukcje drewniane poddać konserwacji.  
Zabezpieczyć fundamenty przed zamakaniem.

#### 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Pracownia Projektowo – Urbanistyczno –  
Konserwatorska „ABAKUS” Chorzów,  
grudzień 2024 r.  
mgr inż. arch. Łukasz Niewiara  
mgr Ewa Pilarska- Świerszcz

#### 11. Zatwierdzenie karty (podpis Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i  
niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

<b>GEZ</b>	<b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b>		<b>Karta nr</b>
<b>1. Nazwa</b>  <b>STODOŁA W ZESPOLE NADLEŚNICTWA</b>	<b>2. Czas powstania</b>  1902 r.	<b>3. Miejscowość</b>  <b>DRZEWICZ</b>	
<b>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</b>  Widok od strony: płn. 		<b>4. Adres</b>  Drzewicz nr 5 <b>Nr ewid. dz. 3009/1</b>	
		<b>5. Przynależność administracyjna</b>  województwo: pomorskie  powiat: chojnicki  gmina: Chojnice	
		<b>6. Formy ochrony</b>	

**8. Historia, opis i wartości**

Drzewicz (*kaszb. Drzewicz, niem. Drewitz*), leśna osada kaszubska będąca częścią składową sołectwa Swornegacie. Położony jest między jeziorami Łąckim i Dybrzyk, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Według legendy w lipcu 1810 r. podczas przeprawy przez Brdę pod lipą, znajdującą się nieopodal obecnego pola namiotowego w Drzewiczu (zwaną później Lipą Napoleona) odpoczywał Napoleon Bonaparte. Obecnie z lipy pozostał jedynie spróchniały korzeń, obecność cesarza upamiętnia tablica umiejscowiona na pobliskim drzewie i głaz pamiątkowy.

Budynek opracowany w drewnie, wysoki – parterowy, na planie prostokąta, posadowiony na niskim, ceglany cokole. Nakryty dachem dwuspadowym o znacznym kącie nachylenia połaci, kryty dachówką ceramiczną. Szalowany w układzie poziomym. W elewacji zachodniej pierwotna drewniana brama, w elewacji wschodniej drewniana brama i drzwi. Stolarka drzwiowa szalowana w układzie pionowym.

Wartość: wysoka

**9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji**

Stan zachowania: dobry

Zachować budynek, jego bryłę i formę.  
Zaleca się renowację elewacji drewnianych.  
Zaleca się renowację partii cokołu opracowanego w cegle.  
Zabezpieczyć fundamenty przed zamakaniem.

**10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)**

Pracownia Projektowo – Urbanistyczno –  
Konserwatorska „ABAKUS” Chorzów,  
grudzień 2024 r.  
mgr inż. arch. Łukasz Niewiara  
mgr Ewa Pilarska- Świerszcz

**11. Zatwierdzenie karty (podpis Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)**

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

